



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
(по техническому обеспечению)

А.В.Теплоухов

«19» 02 2018 г.

Акт № КОПР/6/18

комиссионного обследования при проведении ремонта
от «19» февраля 2018 г.
внутришлифовальный полуавтомат 3М227АФ2S, инв.№ЛЗНМ-952.

Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:

Главный механик

Ю.Г. Дылдин

Инженер (по ремонту)

С.А. Печеницын

Мастер РС

А.В. Жаворонков

Провели осмотр внутришлифовального полуавтомата 3М227АФ2S инв.№ЛЗНМ-952,
2013г выпуска

и выяснили:

Отклонение оси шпинделя бабки изделия по отношению к оси шпинделя
шлифовальной бабки в горизонтальной плоскости составляет 0,3-0,4мм при норме
(0,02/100мм).

Заключение:

внутришлифовальный полуавтомат 3М227АФ2S, подлежит капитальному ремонту,
(требуется шлифовка направляющих станины).

Главный механик

19.02.18
(дата, подпись)

Ю.Г. Дылдин

Инженер (по ремонту)

19.02.18
(дата, подпись)

С.А. Печеницын

Мастер РС

19.02.18
(дата, подпись)

А.В. Жаворонков